INSTALLATIONSVEJLEDNING

Finnmark koldtvandskar

1. Det anbefales at det udvendige træ behandles med olie eller maling.
2. Tøndebånd kan få flyverust eller punkttæring. Dette er normalt og kan poleres ned med tiden. Er det store punkter med rust, bør området blive bejdset med bejdsepasta.
3. Der medfølger bundventil + afløbsstuds. Herfra viderefører kunden selv røret til kloak eller lign.

Finnmark har en flad plastbund, hvor afløbet sidder direkte i siden **eller** igennem bunden. Det er **vigtigt** at karret er fuldt understøttet.

> Husk at montere håndtag til låg (se billede nedenfor). **OBS:** Skru dem ikke direkte i samlingen af fer & not.

VARIANT


Finnmark i gran

= **Afløb i siden** – se nedenfor, blå pil

VARIANT

Finnmark i Thermowood

= **Afløb i bunden** – se nedenfor til højre for placering



Afløbshul i siden (Finnmark i gran)



Håndtag til låg



Afløb i bunden (Finnmark i Thermowood) – placering, se mål på billedet

VEDLIGEHOLDELSE & VANDPLEJE

Brug af epsomsalt (magnesiumsulfat)

Karret tåler tilsætning af **epsomsalt (magnesiumsulfat) i begrænsede mængder**, forudsat at nedenstående krav overholdes.

Kun epsomsalt
Magnesiumsulfat i små mængder

Andre typer salt må **ikke** anvendes:

- **Almindeligt salt (natriumklorid)**
- **Havsalt**
- **Badesalt med tilsætningsstoffer**

Ved brug af epsomsalt skal du:

- kun anvende små mængder, og aldrig så meget at der dannes saltaflejringer i karret
- skifte vandet hyppigere end ved brug af rent vand
- tømme karret helt og skylle det grundigt med rent vand ved hvert vandskift
- straks skylle de udvendige stålbånd og træpaneler med rent vand, hvis der spildes saltvand på dem
- stoppe brugen af salt og kontakte os, hvis du ser misfarvning, belægninger eller rust på metaldelene

Bemærk

Skader, der skyldes overdosering, brug af andre salttyper, for sjældne vandskift eller manglende vedligeholdelse, betragtes ikke som fejl ved produktet og er derfor ikke dækket af reklamationsret eller garanti. Saltaflejringer, belægninger og korrosion på metaldele vil blive vurderet som tegn på forkert brug.