



INSTALLATIONSVEJLEDNING – MAXXWELL CARIBIEN

SKITSE SPA:




The cylinder surface



Rivers jet pen hole location map

Item	name	Item	name
1	2"directionel jet	2	2"rotor jet
3	2.5"directionel jet	4	2.5"double roto jet
5	3.5"directionel jet	6	3.5"roto jet
7	3.5"double roto jet	8	4"roto jet
9	4"double roto jet	10	Rivers Jet
11	5"double roto jet	12	air jet
13	200GPM suction	14	drain (90GPM)
15	air regulator	15	water controler
17	LED light	18	Water diversion valve
19	aromatherapy	20	control panel
21	filter	22	waterfall
23	water scope	24	Dragon drain
25	circulation jets	25	water-proof speaker




OBS. målene fra bund til underkant af udhæng / akryl kan svinge fra 124-127 cm cirka. Tag højde for dette ved indbygning.



INSTALLATIONSVEJLEDNING – MAXXWELL CARIBIEN

Skitse cover



unit: mm

El-tilslutning:

MaXXwell CARBIEN har 3 x 3 kW varmelegemer og 5 massagepumper fordelt i 2 zoner - følgende kabler skal trækkes

Spaen er to-delt med to styringer, og skal derfor have følgende kabler.

Spa-del:

1 stk. 5 x 2 ½ kvadrat på separat gruppe. 3 x 16A – tilsluttes i hovedprint. DIP switch A2 OG A3 skal stå i OFF.

Svømmedel:

1. stk. 5 x 2 ½ kvadrat på separat gruppe. 3 x 16A – tilsluttes i hovedprint.

DIP switch A2 OG A3 skal stå i OFF.

Alt på spaen er 230 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord. Husk der skal være vand i spaen når der tændes for strøm.

Styringen sørger selv for fase-fordelingen. De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45


DIP-SWITCH (afbilledet nedenfor) – skal alle switch stå på OFF

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.



Husk **altid** at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne

EL-tilslutning fortsat



Tilslutning af ekstra varmelegeme i svømmedel

Det anbefales at lade Spaen trække med 2 x 3 kW for hurtigere opvarmning, ved at koble strøm direkte fra varmelegeme nr. 2 over i styreboksen med et 3 leder kabel, på den fase der har mindst belastning. Det kræver vand og strøm i spaen ved tilslutning for at måle ud på faserne.

Varmelegemet ser ud som ovenfor.

Producent: Guangzhou Hotpool Sanitary Ware Co.,LTD - GUANGZHOU JINYING SANITARY WARE CO.,LTD.

Importør: Wellmore A/S – Tybovej 3 6040 Egtved

Sikkerhed:

Et spabad skal altid installeres i overensstemmelse med gældende nationale regler og producentens anvisninger. Elinstallation skal udføres af en autoriseret elektriker, og spabadet skal tilsluttes korrekt jordforbindelse samt fejlstrømsafbryder (RCD). Det er vigtigt at sikre korrekt ventilation, afløb og adgang til service. Regelmæssig vedligeholdelse og korrekt vandbehandling er nødvendig for at sikre både sikkerhed, hygiejne og optimal drift af spabadet.

